

Revisión ID: 0000015238	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: HYUNDAI	Tipo I: 4	Placa: TDI0282
Modelo: TERRACAN GL DAA T/M EF ZDZ863551	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2006	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 23/02/2024
Chasis: KMHNM81WP6U205356		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 247503		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
3.9.1.1	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	0.00	0> X <4	OK	0
5.1.3.1	EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA DERECHA DEL 1ER EJE		47.00	40> X <60	Tipo I	11
5.1.3.1	EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA IZQUIERDA DEL 1ER EJE		56.00	40> X <60	Tipo I	9
5.1.5.1	EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA DERECHA DEL 2DO EJE	%	48.00	25> X <50	Tipo I	1
5.1.5.1	EFICACIA SUSPENSIÓN EN RUEDA IZQUIERDA DEL 2DO EJE	%	56.00	X >50	OK	1
5.1.4.1	DESEQUILIBRIO DE SUSPENSIÓN DEL 1ER EJE	%	9.00	0> X <15	OK	0
5.1.6.1	DESEQUILIBRIO DE SUSPENSIÓN DEL 2DO EJE	%	8.00	0> X <15	OK	1
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	67.00	X <75	OK	
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHI. DIESEL	%	5.00	0> X <20	OK	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO LIVIANOS	%	70.00	70> X <100	OK	
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	31.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	19.00	15> X <30	Tipo I	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	11.00	0> X <15	OK	1
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	67.00	X <75	OK	
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



TDI0282
2024



TDI0282
2024