

Revisión ID: 0000010604	<b>DEFECTOS</b>	<b>REVISIÓN</b>
Marca: JMC	Tipo I: 1	Placa: PCW3497
Modelo: JX1062TG 23	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2014	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 13/10/2023
Chasis: LEFYECG37EHN04206		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 167978		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		0.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		0.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO PESADOS	%	70.00	65> X <100	OK	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.3	ALINEACIÓN 1ER EJE DIVERGENCIA	m/Km	-1.00	-4> X <0	OK	0
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	32.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	3.00	0> X <15	OK	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	26.00	15> X <30	Tipo I	1
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



PCW3497  
2023



PCW3497  
2023