

Revisión ID: 0000014038	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: HINO	Tipo I: 2	Placa: PBG1257
Modelo: FS 1ELVD	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2009	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 30/01/2024
Chasis: JHDFS1ELV9XX11681		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 14511		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		-3.00	-4> X <-2	Tipo I	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		0.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHI. DIESEL	%	6.00	0> X <20	OK	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO PESADOS	%	64.00	63> X <65	Tipo I	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.3	ALINEACIÓN 1ER EJE DIVERGENCIA	m/Km	-1.00	-4> X <0	OK	0
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	32.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	12.00	0> X <15	OK	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	8.00	0> X <15	OK	1
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



PBG1257
2024



PBG1257
2024