

Revisión ID: 0000015019	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: HINO	Tipo I: 2	Placa: CAH0100
Modelo: FG1JPUZ	Tipo II: 1	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2009	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 21/02/2024
Chasis: JHDFG1JPU9XX14312		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 53086		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	75.00	75> X <85	Tipo I	
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHL. DIESEL	%	3.00	0> X <20	OK	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO PESADOS	%	61.00	60> X <63	Tipo II	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.1	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/km	7.00	4> X <8	Tipo I	0
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	30.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	1.00	0> X <15	OK	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	4.00	0> X <15	OK	1
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



CAH0100
2024



CAH0100
2024