

Revisión ID: 0000015774	<b>DEFECTOS</b>	<b>REVISIÓN</b>
Marca: HINO	Tipo I: 1	Placa: SAA1246
Modelo: AK8JRSA 7.7	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2017	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 01/03/2024
Chasis: JHDAK8JRSHXX14459		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 41065		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	71.00	X <75	OK	
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHI. DIESEL	%	25.00	20> X <30	Tipo I	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO PESADOS	%	70.00	65> X <100	OK	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.1	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/km	2.00	0> X <4	OK	0
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	37.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	6.00	0> X <15	OK	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	9.00	0> X <15	OK	1
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



SAA1246  
2024



SAA1246  
2024