

Revisión ID: 0000015985	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: SCANIA	Tipo I: 0	Placa: SAA1440
Modelo: K310 B AC 9.3 1P 4X2 TM DIESEL	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2019	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 05/03/2024
Chasis: 9BSK4X200K3939535		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 520765		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	72.00	X <75	OK	
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHL. DIESEL	%	16.00	0> X <20	OK	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO PESADOS	%	65.00	65> X <100	OK	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.1	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/km	2.00	0> X <4	OK	0
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	34.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	5.00	0> X <15	OK	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	6.00	0> X <15	OK	1
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



SAA1440
2024



SAA1440
2024