

Revisión ID: 0000015950	<b>DEFECTOS</b>	<b>REVISIÓN</b>
Marca: HINO	Tipo I: 0	Placa: SAA1461
Modelo: AK8JRSA	Tipo II: 1	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2021	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 05/03/2024
Chasis: JHDAK8JRSMXX18487		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 29124		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
3.9.1.3	ALINEACIÓN 1ER EJE DIVERGENCIA	m/Km	-2.00	-4> X <0	OK	0
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	66.00	X <75	OK	
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHL. DIESEL	%	8.00	0> X <20	OK	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO PESADOS	%	61.00	60> X <63	Tipo II	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	29.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	9.00	0> X <15	OK	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	2.00	0> X <15	OK	1
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



SAA1461  
2024



SAA1461  
2024