

Revisión ID: 0000017122	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: HINO	Tipo I: 2	Placa: SAA1313
Modelo: AK8JRSA	Tipo II: 1	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2018	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 26/03/2024
Chasis: JHDAK8JRSJXX15908		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 661681		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	61.00	X <75	OK	
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHL. DIESEL	%	13.00	0> X <20	OK	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO PESADOS	%	62.00	60> X <63	Tipo II	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.3	ALINEACIÓN 1ER EJE DIVERGENCIA	m/km	-2.00	-4> X <0	OK	0
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	29.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	20.00	15> X <30	Tipo I	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	22.00	15> X <30	Tipo I	1
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



SAA1313
2024



SAA1313
2024