

Revisión ID: 0000017156	<b>DEFECTOS</b>	<b>REVISIÓN</b>
Marca: HINO	Tipo I: 1	Placa: SAA1352
Modelo: AK8JRSA 7.7 3P 4X2 TM DIESEL	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2019	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 26/03/2024
Chasis: JHDAK8JRSKXX16788		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 419806		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	69.00	X <75	OK	
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHL. DIESEL	%	22.00	20> X <30	Tipo I	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



SAA1352  
2024



SAA1352  
2024