

Revisión ID: 0000017784	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: HINO	Tipo I: 1	Placa: SMA1006
Modelo: XZU413L-HKMQD3	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2012	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 06/04/2024
Chasis: 9F3UT11H5C6001079		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 254238		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.1	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	5.00	4> X <8	Tipo I	0
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



SMA1006
2024



SMA1006
2024