

<b>Revisión ID:</b> 0000018081	<b>DEFECTOS</b>	<b>REVISIÓN</b>
<b>Marca:</b> HINO	<b>Tipo I:</b> 0	<b>Placa:</b> HBA3443
<b>Modelo:</b> XZU413	<b>Tipo II:</b> 0	<b>Tipo Revisión:</b> Calendarizacion
<b>Año:</b> 2011	<b>Tipo III:</b> 0	<b>Número:</b> 2da. <b>Fecha:</b> 12/04/2024
<b>Chasis:</b> JHFUT13H4BK002783		<b>Anterior Revisión:</b> 2/04/2024
<b>Kilometraje:</b> 297203		<b>Resultado:</b> APROBADO



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



HBA3443  
2024



HBA3443  
2024