

Revisión ID: 0000018925	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: HINO	Tipo I: 0	Placa: GRY9853
Modelo: XZU423L-HKMRD3	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2011	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 26/04/2024
Chasis: 99F3YT20H2B6000317F3		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 253276		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHI. DIESEL	%	18.00	0> X <20	OK	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.1	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	0.00	0> X <4	OK	0
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



GRY9853
2024



GRY9853
2024