

Revisión ID: 0000019853	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: HINO	Tipo I: 0	Placa: SAA1124
Modelo: FM2PLSD AC 10.5 2P 6X4 TM DIESEL	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2015	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 16/05/2024
Chasis: 9F3FM2PLSFXX10024		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 436669		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-1.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHI. DIESEL	%	3.00	0> X <20	OK	
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 3ER EJE	%	0.00	0> X <15	OK	2
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



SAA1124
2024



SAA1124
2024