

Revisión ID: 0000021859	<b>DEFECTOS</b>	<b>REVISIÓN</b>
Marca: HINO	Tipo I: 0	Placa: SMA1065
Modelo: XZU710L-HKFQL3 AC	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2015	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 25/06/2024
Chasis: 9F3UCL1H2F3101898		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 103515		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		8.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-6.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHI. DIESEL	%	16.00	0> X <20	OK	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



SMA1065  
2024



SMA1065  
2024