

Revisión ID: 0000023015	<b>DEFECTOS</b>	<b>REVISIÓN</b>
Marca: HONDA	Tipo I: 1	Placa: IS276A
Modelo: CHA125	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2018	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 19/07/2024
Chasis: LWBJF5493J1401276		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 15744		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
10.2.1.4	HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) BAJA	ppm	0.00	0> X <100	OK	
10.2.1.1	MONOXIDO DE CARBONO (CO) BAJA	ppm	0.00	0> X <0.5	OK	
10.2.5.4	HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) CRUCERO		0.00	0> X <100	OK	
10.2.5.1	MONOXIDO DE CARBONO (CO) CRUCERO		0.00	0> X <0.5	OK	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO LIVIANOS	%	99.00	70> X <100	OK	
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	78.00	75> X <85	Tipo I	
VISUALES						
Código	Descripción			Calif.	Ubic.	



IS276A  
2024



IS276A  
2024