

Revisión ID: 0000024989	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: HINO	Tipo I: 1	Placa: SAA1207
Modelo: AK8JRSA 7.7	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2016	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 27/08/2024
Chasis: JHDAK8JRSGXX13521		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 630664		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
3.9.1.1	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	2.00	0> X <4	OK	0
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		0.00	X >2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-3.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	65.00	X <75	OK	
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHL. DIESEL	%	21.00	20> X <30	Tipo I	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO PESADOS	%	70.00	65> X <100	OK	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	35.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	5.00	0> X <15	OK	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	3.00	0> X <15	OK	1
VISUALES						
Código	Descripción			Calif.		Ubic.



SAA1207
2024



SAA1207
2024