

Revisión ID: 0000025129	<b>DEFECTOS</b>	<b>REVISIÓN</b>
Marca: HINO	Tipo I: 0	Placa: SAA1318
Modelo: AK8JRSA	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2018	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 29/08/2024
Chasis: JHDAK8JRSJXX15780		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 290640		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHI. DIESEL	%	7.00	0> X <20	OK	
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		0.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-3.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	67.00	X <75	OK	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



SAA1318  
2024



SAA1318  
2024