

Revisión ID: 0000025608	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: YAMAHA	Tipo I: 0	Placa: IX2560
Modelo: YD110-1	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2019	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 09/09/2024
Chasis: ME1UE2916K3009492		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 40196		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO LIVIANOS	%	88.00	70> X <100	OK	
10.2.1.4	HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) BAJA	ppm	0.00	0> X <100	OK	
10.2.1.1	MONOXIDO DE CARBONO (CO) BAJA	ppm	0.00	0> X <0.5	OK	
10.2.5.4	HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) CRUCERO		0.00	0> X <100	OK	
10.2.5.1	MONOXIDO DE CARBONO (CO) CRUCERO		0.00	0> X <0.5	OK	
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	71.00	X <75	OK	
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



IX2560
2024



IX2560
2024