

<b>Revisión ID:</b> 0000025622	<b>DEFECTOS</b>	<b>REVISIÓN</b>
<b>Marca:</b> HINO	<b>Tipo I:</b> 0	<b>Placa:</b> KAB0931
<b>Modelo:</b> FG1JPUZ	<b>Tipo II:</b> 0	<b>Tipo Revisión:</b> Calendarizacion
<b>Año:</b> 2010	<b>Tipo III:</b> 0	<b>Número:</b> 3ra. <b>Fecha:</b> 09/09/2024
<b>Chasis:</b> JHDFG1JPPUAXX17603		<b>Anterior Revisión:</b> 09/09/2024
<b>Kilometraje:</b> 691725		<b>Resultado:</b> APROBADO



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



**KAB0931**  
**2024**



**KAB0931**  
**2024**