

Revisión ID: 0000025691	<b>DEFECTOS</b>	<b>REVISIÓN</b>
Marca: HINO	Tipo I: 0	Placa: SAA1108
Modelo: FM1JLUD AC 8.0 2P 6X4 TM DIESEL	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2014	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 10/09/2024
Chasis: 9F3FM1JLUEXX12953		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 507161		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		0.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-3.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHI. DIESEL	%	9.00	0> X <20	OK	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO PESADOS	%	86.00	65> X <100	OK	
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 3ER EJE	%	4.00	0> X <15	OK	2
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.1	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/km	0.00	0> X <4	OK	0
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	28.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	10.00	0> X <15	OK	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	10.00	0> X <15	OK	1
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



SAA1108  
2024



SAA1108  
2024