

Revisión ID: 0000026321	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: MITSUBISHI	Tipo I: 1	Placa: SMA0100
Modelo: CANTER	Tipo II: 1	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2006	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 25/09/2024
Chasis: JL6AAE6H76K012386		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 369875		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		0.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-3.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHI. DIESEL	%	16.00	0> X <20	OK	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO PESADOS	%	99.00	65> X <100	OK	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.1	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	8.00	8> X <15	Tipo II	0
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	55.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	25.00	15> X <30	Tipo I	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	14.00	0> X <15	OK	1
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



SMA0100
2024



SMA0100
2024