

Revisión ID: 0000026550	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: HINO	Tipo I: 0	Placa: PBW2218
Modelo: XZU413L-HKMMMD3	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2012	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 27/09/2024
Chasis: JHFUT13H4CK003837		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 227727		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		3.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-5.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHI. DIESEL	%	17.00	0> X <20	OK	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO PESADOS	%	82.00	65> X <100	OK	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.1	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	0.00	0> X <4	OK	0
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	42.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	9.00	0> X <15	OK	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	6.00	0> X <15	OK	1
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



PBW2218
2024



PBW2218
2024