

Revisión ID: 0000027126	<b>DEFECTOS</b>	<b>REVISIÓN</b>
Marca: HINO	Tipo I: 0	Placa: SAA1299
Modelo: AK8JRSA 7.7	Tipo II: 2	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2017	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 14/10/2024
Chasis: JHDAK8JRSHXX15270		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 505258		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		3.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-5.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.3.1.1	NIVEL DE RUIDO EN EL ESCAPE	dBA	87.00	85> X <90	Tipo II	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.1	ALINEACIÓN 1ER EJE CONVERGENCIA	m/Km	9.00	8> X <15	Tipo II	0
VISUALES						
Código	Descripción				Calif.	Ubic.



SAA1299  
2024



SAA1299  
2024