

Revisión ID: 0000027383	DEFECTOS	REVISIÓN
Marca: HINO	Tipo I: 3	Placa: SAA1159
Modelo: FM1JLUD AC 8.0 2P 6X4 TM DIESEL	Tipo II: 0	Tipo Revisión: Calendarizacion
Año: 2015	Tipo III: 0	Número: 1ra. Fecha: 21/10/2024
Chasis: 9F3FM1JLUFXX13227		Resultado: APROBADO
Kilometraje: 343385		



MECATRÓNICAS						
Código	Descripción	Unidad	Valor	Rango	Calif.	Ubic.
2.1.3.1	ALINEACIÓN HORIZONTAL FARO CONDUCTOR		3.00	X >-2	OK	9
2.1.3.2	ALINEACIÓN VERTICAL FARO CONDUCTOR		-5.00	X <2.5	OK	9
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR ALTAS	lux	0.00	X <135	OK	9
10.2.2.1	OPACIDAD - VEHL DIESEL	%	14.00	0> X <20	OK	
4.7.1.1	EFICACIA DE FRENADO PESADOS	%	89.00	65> X <100	OK	
2.1.2.1	INTENSIDAD FARO CONDUCTOR BAJAS	lux	0.00	X <135	OK	9
3.9.1.3	ALINEACIÓN 1ER EJE DIVERGENCIA	m/Km	-7.00	-8> X <-4	Tipo I	0
4.4.1.1	EFICACIA FRENO DE MANO	%	44.00	20> X <100	OK	
4.7.2.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 1ER EJE	%	19.00	15> X <30	Tipo I	0
4.7.3.1	DESEQUILIBRIO DE FRENADO EN 2DO EJE	%	19.00	15> X <30	Tipo I	1
VISUALES						
Código	Descripción	Calif.	Ubic.			



SAA1159
2024



SAA1159
2024